




Solutions de films à laminer



Vagues en ligne droite, sur la largeur	Lignes concaves dans la lamination	Traits diagonaux sur le pourtour	Vagues en angle sur un côté	Problème
Pression excessive du rouleau avant	Rouleaux d'alimentation déformés	Pression insuffisante, média trop épais	Pression insuffisante, rouleau latéral arrière droit ou gauche	Cause
Réduire pression du rouleau avant	Remplacer rouleaux	Resserrer le rouleau arrière	Resserrer le rouleau latéral arrière droit ou gauche	Solution



Southwest Business vous propose le système de lamination approprié pour chaque projet. De 13 po à 65 po, une ou deux faces, montage à chaud ou à froid.

Southwest propose la plus vaste sélection de papier et de fils à laminer sur le marché.

Appelez-nous dès aujourd'hui pour obtenir notre plus récente liste de prix.